

## 109 年度南科無障礙竣工勘檢意見總表(1-11 次)

	建照	項次	勘驗意見
第一次	(107)南科(南)建字第 014 號	室外通路	大門出入口前瀝青混凝土鋪面平整度不佳，請調整改善，並提供最終完成面之遠、近照片及通路地面坡度高程。
		出入口	大門入口玻璃門，請於地面 120~150 公分處設置告知標示。
		室內通路	1. 請於大廳適當處所標示各項無障礙設施動線指引。
			2. 通過警衛室後側，各項無障礙設施（廁所、電梯、樓梯）之標示牌過多，請調整簡化設置。
		無障礙廁所	1. 一樓一般廁所設無障礙小便器，缺兩側垂直牆面扶手，請改善。
			2. 一樓、四樓無障礙廁所洗手台扶手高度有誤（過低），請調整改善。
			3. 四樓無障礙廁所馬桶固定扶手高度（過高）有誤，請調整改善。
		無障礙電梯	1. 各層電梯呼叫鈕前方 30 公分處之不同材質地板，請改以較平緩之材質設置，並注意設置位置勿超過電梯入口門框之垂直延伸線
			2. 各層電梯下組呼叫鈕上方未設置長寬各 5 公分之無障礙標誌，請改善。
		無障礙車位	1. 停車場引道於四樓動線，請於動線上方增加無障礙車位指示牌面
2. 四樓室內停車場無障礙車位標示牌面，應具夜光效果，並設置於車位鄰近牆面，且標示牌下緣距地板高度不得小於 190 公分，請改善			
3. 四樓室內停車場無障礙車位下車區協線間淨距離大於 40 公分，請加密改善			
4. 一樓無障礙機車停車位格線顏色，請調整一致(藍色)			
5. 一樓無障礙機車位標示牌高度有誤，請調整改善。			
第二次	(108)南科(高)建字第 009 號	停車位	汽車停車位無障礙標誌請向外移至明顯處
第三次	(107)南科(南)建字第 013 號	無障礙室外通路	水溝格柵開口大於 1.3 公分。
		無障礙樓梯	1. 樓梯頂樓層之扶手端部無防勾撞處理。
		無障礙廁所	1. 無障礙廁所上方求助鈴之附蓋，請調整改善
			2. 無障礙廁所馬桶沖水控制器及下方求助鈴位置有誤。
	3. 橫向拉門無設置防夾手。		

		無障礙坡道	1. 坡道引導標誌牌未設置，請改善。 2. 坡道智轉彎平台之扶手無連續設置。 3. 扶手端部無防勾撞處理。
第四次	(108)南科(南)建字第005號	無障礙通路(出入口)	大門及餐廳門扇皆為整片透明玻璃，應於距離地板面110公分至150公分範圍內設置告之標誌。
		樓梯	1. 地上1、2樓走廊缺少無障礙樓梯導引及標示，請改善。
			2. 地上1樓通往廁所之標示，請加強方向導引。
			3. 地上1樓之樓梯底版距其直下方地板面淨高未達190公分部分無設防護設施，請改善。
		廁所(餐廳)	1. 上方求助鈴位置，請調整改善。
			2. 馬桶側邊活動扶手外緣，與馬桶中心線之距離大於35公分，請調整改善。
			3. 橫向拉門不易打開，請調整。
4. 無障礙小便器前方有高差，請調整。			
		5. 無障礙小便器與其他小便器間無裝設隔板，且隔板淨空間小於小便器中心線左右各50公分，請改善。	
停車空間	1. 本次新增2處機車停車位過大，請依實際使用狀況配合調整。		
第五次	(107)南科(南)建字第004號	室外通路	1. 室外通路淨寬不得小於130公分。
			2. 室外通路應儘量不設置水溝格柵或其他開口
		無障礙坡道	1. 坡道標誌。
			2. 坡道淨寬不得小於150公分。
			3. 坡道的坡度不得大於1/12。
			4. 坡道的起點應設置長、寬各150公分以上之平台。
			5. 避難層出入口及坡道終端平台。
			6. 坡道方向變換，應設置長寬各150公分以上之平台。
			7. 未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣。
			8. 未臨牆之一側應設置高度不得小於110公分之防護欄。
			9. 設單層扶手者，地面至扶手上緣高度為75公分。
			10. 扶手端部應做防勾撞處理。
			11. 兩側設置連續性扶手。
		樓梯	1. 地下1、2樓通往無障礙樓梯方向，請加強引導指示。
2. 頂樓扶手端部未做防勾撞處理。			

		升降設備	1. 地下 1 樓通往無障礙樓梯方向，請加強引導指示。
		廁所	1. 馬桶活動扶手上緣與馬桶坐墊距離為 30 公分(大於 27 公分)，且水平高度不一致，請調整改善。
第六次	(106)南科(南)建字第 035 號	無障礙機車停車位	1. 內框藍色塗掉，外框白色改為藍色。
			2. 第一格斜線太寬，不得大於 40cm, 再補一條斜線。
			3. 標示牌牌面轉向於環東路。
		無障礙斜坡	1. 欄杆末端不需彎折，直接垂直即可。
		無障礙樓梯	1. 第一踏階太高，需補一階 2-3cm 踏板。
			2. 末端不必太彎曲，且下部扶手管徑太大(4.8cm), 需改至 2.5-4.0cm, 台階離扶手緣高度為 75~85cm。
無障礙廁所	1. 馬桶扶手高度太高，需為 47+27=69cm, 且兩側未水平等高。		
無障礙電梯	1. 內部語音廣播需再調大聲。		
第七次	(108)南科(南)建字第 016 號	無障礙通路(室外通路)	1. 通路地面不平整有縫隙部分，請改正。
		廁所	1. 目前求助鈴須長按方能持續鳴叫，請改正。
			2. 出入口處之坡道坡度請再修平緩，以提升止滑效果。
	(109)南科(南)變使圖字第 027 號、(109)南科(南)裝修字第 035 號)	無障礙通路(室外通路)	1. 無障礙車位下車區之無障礙通路段，其水溝格柵開口大於 1.3cm, 請改正。
		無障礙通路(坡道)	1. 起點及終點之坡道扶手請修正形式，避免突出及勾狀物。
			2. 鄰外側之扶手不夠堅固且搖晃，請改正
第八次	(108)南科(高)建字第 004 號	室外通路	1. A 棟無障礙通路範圍之地面水溝蓋請加設鐵絲網。
			2. B 棟無障礙通路範圍之地面水溝蓋請加設鐵絲網。
		無障礙樓梯	1. B 棟 3F 無障礙樓梯水平延伸扶手高度過高，應為 75~85cm。
		升降設備	1. B 棟電梯入口牆無障礙標誌，請將垂直牆面無障礙標誌置於平行牆面無障礙標誌之上，請調整改善。

		廁所盥洗室	<p>1. A 棟男廁設置無障礙小便斗，請於廁所入口牆面加設無障礙標誌。</p> <p>2. B 棟男廁設置無障礙小便斗，請於廁所入口牆面加設無障礙標誌</p> <p>3. B 棟無障礙廁所指引標示位置需移置入口顯眼處，並於廁所附近再增設一處指引標置。</p> <p>4. B 棟無障礙廁所外牆面請加設引導標置。(垂直牆面)</p>
第九次	(96)南科使字第 008 號	室外通路	1. 室外通路起點水溝蓋與路面形成高低差，請改善。
			2. 通路地面易滑，請改正。
			3. 室外通路無設置引導標誌，請改正。
		室內通路	1. 室內走廊之寬度扣除雜物後之寬度小於 120 公分，請更正。
		廁所	1. 門之出入口進寬小於 80cm, 且無設置防夾手，請改正。
			2. 目前求助鈴須長按方能持續鳴叫，請改正
			3. 沖水控制、L 型扶手位置，及活動扶手高度不符合設計規範，請改正。
4. 洗面盆不符合設計規範，請改正。			
5. 小便器高度已大於 38 公分，請改正。			
6. 小便器格版間之淨空間，不符小便器中心線不得小於左右 50 公分之設計規範，請改正。			
第十次	(92)南科(高)建字第 001 號	建築物無障礙設施說明	請增設標準廠房之無障礙設施平面配(位)置圖。
		室外坡道	1. 建築物入口坡道起始處前未設置平台。
			2. 非屬無障礙使用坡道請增設「專供裝卸貨之推車用坡道」標示牌，以避免混用。
		電梯	1. 非屬無障礙使用電梯牆面之無障礙標誌請取消。
		樓梯	1. 各層樓梯距梯級前方 30 公分處未設置與樓梯同寬且深度 30 公分之警示設施。
			2. 各層梯級踏步邊緣未設置與踏步順平之防滑條。
			3. 請於梯廳增設無障礙樓梯之引導標誌。

		無障礙廁所	<p>地下1層(1處)：</p> <p>1、增設無障礙廁所之引導標誌。</p> <p>2、馬桶兩側扶手外緣距離過大(應為70公分)。</p> <p>地上3層(2處)：</p> <p>1、增設無障礙廁所之引導標誌。</p> <p>2、馬桶兩側扶手外緣距離過大(應為70公分)，兩側兩側扶手高度不足且高度不一致。</p> <p>3、L型扶手垂直部分外緣距馬桶前緣不足27公分。</p> <p>4、感應式沖水開關請配合扶手修正一併調整。</p>
		無障礙停車位	1. 標示牌名稱請修正為「無障礙停車位」及加入無障礙標誌圖案。
			2. 停車場進入電梯梯廳入口請增設無障礙設施引導標誌。
			3. 停車場進入電梯梯廳入口地面高差請改善。
第十一次	(108)南科(南)建字第018號	無障礙室外通路	1. 室外通路行經之水溝蓋附近不平整處，請改善。
			2. 通路引導標置之高度不足，請改善。
		樓梯	1. 樓梯頂樓層之扶手端部無防勾撞處理。
		昇降設備	1. 昇降設備外之保護膠帶，請拆除再提供完整照片。
		廁所	1. 進入附有無障礙設備設施之門檻有高差，請改善。
			2. 無障礙廁所上方及下方求助鈴位置不符合設計規範，請改善。
			3. 求助鈴現場使用無蜂鳴，請改善。
			4. 求助鈴形式請調整為易於操控之形式，且外側不得加蓋
5. 橫向拉門無設置防夾手，請改善。			